

Observaciones semanales de relaves, concentrados y líneas de agua				
Fecha	Tiempo	Observaciones-(Línea de colas, Línea de retorno de decantación, Línea de retorno de estanque o Línea de concentrado)	Mi número de cumplimiento si se detecta un incidente notificable	Fotos
xx/xx/xxxx	00:00 hrs	Coloque comentarios simples y claros. Si no hay nada que informar, comentarios para reflejarlo. Si hay un problema, informe preciso con fotos y distancia a lo largo de la tubería para respaldar.	My Compliance # XXXXX	
Saturday, January 1, 2022				
Turno Dia	0900hrs	concentraducto OK		
	1200hrs	verificacion de lineas de relave norte y sur OK		
	1700hrs	Sin novedad		
Turno Noche	0200hrs	Lineas de relave norte, Noroeste y sur OK		
	0400hrs	Recorrido de concentraducto OK		
	0600hrs	364-PP-9012 Se encuentra bloqueada		
Sunday, January 2, 2022				
Turno Dia	0900hrs	concentraducto OK		
	1200hrs	verificacion de lineas de relave norte y sur OK		
	1700hrs	Sin novedad		
Turno Noche	0200hrs	Sin Novedad		
	0400hrs	Lineas de relave norte, Noroeste y sur OK		
	0600hrs	Recorrido de concentraducto OK		
Monday, January 3, 2022				
Turno Dia	0900hrs	concentraducto OK		
	1200hrs	verificacion de lineas de relave norte y sur OK		
	1700hrs	Sin novedad		
Turno Noche	0200hrs	364-PP-9012 Presenta leve fuga de aceite por visor		
	0400hrs	Recorrido de concentraducto OK		
	0600hrs	Lineas de relave norte, Noroeste y sur OK		
Tuesday, January 4, 2022				
Turno Dia	0900hrs	Recorrido de concentraducto OK, sin fugas		
	1200hrs	lineas de relave norte, Noroeste y sur OK		
	1700hrs	Sin Novedad		
Turno Noche	0200hrs	concentraducto OK		
	0400hrs	verificacion de lineas de relave norte y sur OK		
	0600hrs	Sin novedad		
Wednesday, January 5, 2022				
Turno Dia	0900hrs	recorrido de concentraductos ok, sin fugas		
	1200hrs	Lineas de relave norte, Noroeste y sur OK		

	1700hrs	Sin novedad		
Turno Noche	0200hrs	concentraducto OK		
	0400hrs	verificacion de lineas de relave norte y sur OK		
	0600hrs	Sin novedad		
Thursday, January 6, 2022				
Turno Dia	0900hrs	verificacion de lineas de relave norte y sur OK		
	1200hrs	recorrido en la linea de concentrado hacia puerto sin fuga		
	1700hrs	sin novedad		
Turno Noche	0200hrs	concentraducto OK		
	0400hrs	verificacion de lineas de relave norte y sur OK		
	0600hrs	Sin novedad		
Friday, January 7, 2022				
Turno Dia	0900hrs	verificacion de lineas de relaves sin fugas, se realiza retorqueo de brida en la linea norte		
	1200hrs	concentraducto hasta puerto sin novedades ni fugas		
	1700hrs	sin noverdad		
Turno Noche	0200hrs	concentraducto OK		
	0400hrs	verificacion de lineas de relave norte y sur OK		
	0600hrs	Sin novedad		